

Vollnaht geht
Stepschweißen geht nicht
bei Winkel über 90°

Stepschweißen geht
Winkel bis 90°

