

# Übersicht der Gewindebeschreibungen (Tapped Holes)

	Oben	Unten	
18 TAP-DRILLTHRU(ctcsnf)			$\varnothing$ 4,2 DURCH ALLES M5 - 6H $\nabla$ 10 $\checkmark$ $\varnothing$ 7 X 90°, Oben $\checkmark$ $\varnothing$ 7 X 90°, Unten
17 TAP-DRILLTHRU(ctcsfs)			$\varnothing$ 4,2 DURCH ALLES M5 - 6H $\nabla$ 10 $\checkmark$ $\varnothing$ 7 X 90°, Unten
16 TAP-DRILLTHRU(ctcsns)			$\varnothing$ 4,2 DURCH ALLES M5 - 6H $\nabla$ 10 $\checkmark$ $\varnothing$ 7 X 90°, Oben
15 TAP-DRILLTHRU(ct)			$\varnothing$ 4,2 DURCH ALLES M5 - 6H $\nabla$ 10
14 TAP-DRILLTHRU(csnf)			$\varnothing$ 4,2 DURCH ALLES M5 - 6H $\nabla$ 10 $\checkmark$ $\varnothing$ 7 X 90°, Oben $\checkmark$ $\varnothing$ 7 X 90°, Unten
13 TAP-DRILLTHRU(csns)			$\varnothing$ 4,2 DURCH ALLES M5 - 6H $\nabla$ 10 $\checkmark$ $\varnothing$ 7 X 90°, Oben
12 TAP-DRILLTHRU(csfs)			$\varnothing$ 4,2 DURCH ALLES M5 - 6H $\nabla$ 10 $\checkmark$ $\varnothing$ 7 X 90°, Unten
11 TAP-DRILLTHRU(csff)			$\varnothing$ 4,2 DURCH ALLES M5 - 6H DURCH ALLES
10 TAP-DRILLTHRU			$\varnothing$ 4,2 DURCH ALLES M5 - 6H $\nabla$ 10
9 TAP-THRU(ttcsnf)			$\varnothing$ 4,2 DURCH ALLES M5 - 6H DURCH ALLES $\checkmark$ $\varnothing$ 7 X 90°, Oben $\checkmark$ $\varnothing$ 7 X 90°, Unten
8 TAP-THRU(ttcsfs)			$\varnothing$ 4,2 DURCH ALLES M5 - 6H DURCH ALLES $\checkmark$ $\varnothing$ 7 X 90°, Unten
7 TAP-THRU(ttcsns)			$\varnothing$ 4,2 DURCH ALLES M5 - 6H DURCH ALLES $\checkmark$ $\varnothing$ 7 X 90°, Oben
6 TAP-THRU(tt)			$\varnothing$ 4,2 DURCH ALLES M5 - 6H DURCH ALLES
5 TAP-BLIND(ctcsns)			$\varnothing$ 4,2 $\nabla$ 14 M5 - 6H $\nabla$ 10 $\checkmark$ $\varnothing$ 7 X 90°, Oben
4 TAP-BLIND(ct)			$\varnothing$ 4,2 $\nabla$ 14 M5 - 6H $\nabla$ 10
2 TAP-BLIND(csns)			$\varnothing$ 4,2 $\nabla$ 14 M5 - 6H $\nabla$ 10 $\checkmark$ $\varnothing$ 7 X 90°, Oben
1 TAP-BLIND			$\varnothing$ 4,2 $\nabla$ 14 M5 - 6H $\nabla$ 10