



# 1. Skizze erstellen (getrennte Domänen)




Skizze beenden.


# 2. Im 3D: Berandungsverbund




## Linie der Skizze berühren, RMT „Aus Liste wählen“




## Einzelkante wählen



„Shift“- Taste halten, um weitere Kurven zur ersten Berandung hinzu zu fügen



„Strg“- Taste halten und 2. Berandung wählen



Grünes Häkchen (Fläche fertig)

1

2

$T = 0.00$

$T = 0.00$

PDF

|| ✓ ↺ ✓ ✗

Ersten oder letzten Kette kann ein Punkt/Endpunkt verwendet werden.  
Etwaige im KE-Tool vorgenommene Änderungen zuweisen und speichern und das Tool-Schaltpanel schließen.

### 3. Aufdicken

