

```

Sub Toleranzen_2()
Dim Toleranzen()
Dim I, K, Anzahl_Masse As Integer
Dim Zeichnung As DrawingDocument
Set Zeichnung = ThisApplication.ActiveDocument
MsgBox "Anzahl Maße in der Zeichnung: " &
Zeichnung.Sheets(1).DrawingDimensions.Count
Anzahl_Masse = 0
For I = 1 To Zeichnung.Sheets(1).DrawingDimensions.Count
    MsgBox Zeichnung.Sheets(1).DrawingDimensions(I).Tolerance.ShaftTolerance &
Chr(13) & Zeichnung.Sheets(1).DrawingDimensions(I).Tolerance.HoleTolerance _
    & Chr(13) & "oberes Abmaß: " &
Zeichnung.Sheets(1).DrawingDimensions(I).Tolerance.Upper _
    & Chr(13) & "unteres Abmaß: " &
Zeichnung.Sheets(1).DrawingDimensions(I).Tolerance.Lower
    'MsgBox Zeichnung.Sheets(1).DrawingDimensions(I).Tolerance.ToleranceType
Next I
'Call
SetToFits(Zeichnung.Sheets(1).DrawingDimensions(1).Tolerance.ToleranceType,
"N/V", "h7")
'Zeichnung.Sheets(1).DrawingDimensions(1).Tolerance.SetToFits(kLimitsFitsShowSi
zeTolerance,"N/V","js6")
'Zeichnung.Sheets(1).DrawingDimensions(1).Tolerance.SetToFits =
(kLimitsFitsShowSizeTolerance) ,"N/V","h7")
'SetToFits(kLimitsFitsShowSizeTolerance, "N/V", "js6")

End Sub

```

