

Anwendungsoptionen



- Allgemein
 - Speichern
 - Datei
 - Farben
 - Anzeige
 - Hardware
 - Meldungen
 - Zeichnung
 - Notizblock
-
- Skizze
 - Bauteil
 - iFeature
 - Baugruppe
 - Inhaltscenter

2D-Skizze

Platzierungspriorität für Abhängigkeiten

- Parallel und lotrecht
- Horizontal und vertikal

Überbestimmte Bemaßungen

- Getriebene Bemaßung anwenden
- Bei Überbestimmung warnen

Einpassungsmethode für Spline

- Norm
- AutoCAD
- Minimale Energie - Vorgabespannung



Anzeige

- Rasterlinien
- Untergeordnete Rasterlinien
- Achsen
- Koordinatensystemindikator
- Abhängigkeit Koinzident bei Erstellung anzeigen

Abhängigkeit und FHG
Symbolmaßstab

Exponierte Anzeige

- Exponierte Anzeige aktivieren

Einstellungen...

- Raster fangen
- Bemaßung nach Erstellung bearbeiten
- Modellkanten bei Erstellung von Kurven automatisch projizieren
- Modellkanten für Skizzenerstellung und -bearbeitung automatisch projizieren
- Ausrichten nach Skizzierebene bei Skizzenerstellung
- Ursprung des Bauteils beim Erstellen der Skizze automatisch projizieren
- Punktausrichtung Ein

3D-Skizze

- Beim Erstellen von 3D-Linien autom. biegen



Importieren... ▼

Exportieren...

Schließen

Abbrechen

Anwenden