


Solid Edge 2021 MP05 auf Windows 10 Pro Version 20H2

Probleme mit Pathfinder, doppelte Register wobei das eine keinen Inhalt hat:



Neue Baugruppe erstellt und eine Schraube wird per «Drag and Drop» hinzugefügt:

