

|                 |      |
|-----------------|------|
| -A10            | /211 |
| Schieber öffnet |      |
| Platz           | 2    |
| CPU 3AC-2 DP    |      |
| Eng.            | E00  |

|                    |      |
|--------------------|------|
| -A10               | /211 |
| Schieber schliesst |      |
| Platz              | 2    |
| CPU 3AC-2 DP       |      |
| Eng.               | E01  |

|                        |      |
|------------------------|------|
| -A10                   | /211 |
| Schieber Motor Störung |      |
| Platz                  | 2    |
| CPU 3AC-2 DP           |      |
| Eng.                   | E02  |

|              |      |
|--------------|------|
| -A10         | /211 |
| Taster Auf   |      |
| Platz        | 2    |
| CPU 3AC-2 DP |      |
| Eng.         | E10  |

|              |      |
|--------------|------|
| -A10         | /211 |
| Taster Halt  |      |
| Platz        | 2    |
| CPU 3AC-2 DP |      |
| Eng.         | E11  |

|              |      |
|--------------|------|
| -A10         | /211 |
| Taster Zu    |      |
| Platz        | 2    |
| CPU 3AC-2 DP |      |
| Eng.         | E12  |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| -A10                  | /211 |
| Taster Automatiktrieb |      |
| Platz                 | 2    |
| CPU 3AC-2 DP          |      |
| Eng.                  | E13  |

└─X1122

└─X1123

└─X1124

└─X122

└─X123

└─X124

└─X125

-2X3 29

-2X3 30

-2X3 31

-2X3 32

-2X3 33

-2X3 34

-2X3 35

=A1

-1X3 29

-1X3 30

-1X3 31

-1X3 32

-1X3 33

-1X3 34

-1X3 35

-2KM1 /5,7  
Auf

-2KM2 /5,8  
Zu

-2QA /5,2  
MSS

└─44

└─44

└─22

-S1 Auf

-S2 Halt

-S3 Zu

-S4 Automatik

=A1+TR

└─E1/4,8

└─E1/8,1