



1. Verbinden Sie den Computer mit der Maschine durch den seriellen RS232 Port
2. Legen Sie hier die gleichen Optionen wie an der Maschinensteuerung fest.



3. Laden Sie das NC-Programm



4. Dann drücken Sie auf Senden

