


Fehlerbeschreibung

Eingesetzte PTC-Software: Betriebssystem: Windows 2000


Intralink 3.3 Fertigungscode M020 ProE-Wildfire 2.0 Fertigungscode F000

Öffne ein Objekt "hsfslu9010.asm" in einer gelinkte ProE-Sitzung:




Dieses Objekt ist ein generisches Modell, Familientabelle sieht folgendermaßen aus:





Wechsle das Arbeitsverzeichnis über folgende Funktion:





Wechsle anschließend wieder über die gleiche Funktion "Server-Registrierung" in das Arbeitsverzeichnis in der sich das Objekt "hsfslu9010.asm" befindet.

Rufe diese Objekt erneut auf, Familientabelle hat nun Fehleinträge:



atei	<u>E</u> ditieren <u>E</u> infügen	Tools									
hen i	n: HSFSLU9010		▼ €	X & &	**	□i #4 ℃	* W 🖽 🗓				
ур	Variantenname	M75 5815221	MM89 5816406	BALGMITTE	SPUR	d5 L1	d12 L2	KONSOLEN	BENENNUN.	BENENNUN.	MASSBLATT
	HSFSLU9010	Y	Y	1180	2040	500.0	310.0	6.0	Basismodell	SL-9312.0	BPW-xxx
	5814322	5815224	5814639	1260	2040	500.0	380.0	0.0	HSFSLM90	L2=380;D:3	BPW-AL-S
	5815545	5815219	5815049	1090	2005	620.0	365.0	6.0	KHSFSLU9	L2=365;D:3	EINSTELL
	5815546	5815219	5815049	1090	2005	620.0	365.0	6.0	KHSFSLU9	L2=365;D:3	EINSTELL
	5814816	5815223	5813529	1100	2040	500.0	380.0	6.0	HSFSLMLL	L2=380;D:3	H ZEICH.N
	5815825	ı	5816406	1260	2040	500.0	380.0	6.0	HSFALU2/	L2=380;D:3	BPW-ALII-S
	5815826	5815688	5816406	1260	2040	500.0	380.0	6.0	HSFALU2/	L2=380;D:3	BPW-ALII-S
	5815305	5815220	5813991	1160	2010	620.0	365.0	6.0	SKHBFSLU	L2=365;G3	×
	5814457	5815222	5816406	1170	2015	620.0	365.0	6.0	SKHSFSLU	L2=365; 30	SIEHE EN
	5814700	5815220	5815049	1140	2010	620.0	365.0	6.0	SKHBFSLU	L2=365; 36	SIEHE EN
	5815684	5815688	5816406	1260	2040	500.0	380.0	0.0	SKHBFALU	L2=380;D:3	BPW-ALII-S
	5815685	5815688	5816406	1260	2040	500.0	380.0	0.0	SKHBFALU	L2=380;D:3	BPW-ALII-S
	5815686	5815688	5816406	1260	2040	500.0	360.0	0.0	SKHBFALU	L2=380;D:3	BPW-ALII-S
	5815864	5815829	5814639	1260	2040	500.0	380.0	0.0	SKHBFALU	L2=380;D:3	BPW-ALII-S
	5815865	5815829	5814639	1260	2040	500.0	380.0	0.0	SKHBFALU	L2=380;D:3	BPW-ALII-S
	5814826	5815220	5812753	1260	2040	500.0	380.0	0.0	SKHBFSLM	L2=380;VG	BPW-D-187
	5815866	5815829	5814639	1260	2040	500.0	360.0	0.0	SKHBFALU	L2=380;D:3	BPW-ALII-S
	5814825	5815220	ı	1260	2040	500.0	380.0	0.0	SKHBFSLM	L2=380;VG	BPW-D-187
	5814824	5815220	5812753	1260	2040	500.0	380.0	0.0	SKHBFSLM	L2=380;VG	BPW-D-187
	5814722	5815220	5812753	1260	2040	500.0	380.0	0.0	SKHSFSLM	L2=380;VG	BPW-D-187
	5814721	5815220	5812753	1260	2040	500.0	380.0	0.0	SKHSFSLM	L2=380;VG	BPW-D-187
	5814720	5815220	5812753	1260	2040	500.0	380.0	0.0	SKHSFSLM	L2=380;VG	BPW-D-187
	5814928	5815220	5812753	1260	2040	500.0	380.0	0.0	HSFSLMT9	L2=380;VG	BPW-D-187
	5814927	5815220	5812753	1260	2040	500.0	380.0	0.0	HSFSLMT9	L2=380;VG	BPW-D-187
	5815163	5815223	5813529	1020	2040	500.0	380.0	6.0	SKHBFHAL	L2=380; 30	BPW-SBL-9
	5817804	5815223	5813529	1020	2040	500.0	380.0	6.0	SKHBFHAL	L2=380; 30	BPW-SBL-9
	5814389	5815223	5813529	1020	2040	500.0	380.0	0.0	SKHSFHAL	L2=380; 30	BPW-SBL-9
	5815162	5815224	5814639	1260	2040	500.0	380.0	0.0	SKHBFALM	L2=380;D:3	BPW-SBL-9
	5815161	ı	5814639	1260	2040	500.0	380.0	0.0	SKHBFALM	L2=380;D:3	BPW-SBL-9
	5814388	5815224	5814639	1260	2040	500.0	380.0	0.0	SKHSFALM	L2=380;D:3	BPW-SBL-9
	5814387	5815224	5814639	1260	2040	500.0	380.0	0.0	SKHSFALM	L2=380;D:3	BPW-SBL-9
	5814321	5815220	5816406	1260	2040	550.0	380.0	0.0	SKHBFSLU	L2=380;D:3	BPW-SBL-9
	5814319	5815220	5816406	1260	2040	550.0	380.0	0.0	SKHBFSLU	L2=380;D:3	BPW-SBL-9
	581//320	1,	5916406	1260	2040	550.0	380.0	0.0	SKHRESIII	1.2=380·D·3	RPW/SRL9

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Hermann-Josef Dinter CAD-Anwender-/Systembetreuung

Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

Mecklenburger Str. 7, D-49757 Werlte Postfach 1148, D-49753 Werlte

Telefon +49(0) 5951/209-277
Telefax +49(0) 5951/209-98277
E-Mail hermann-josef.dinter@krone.de