



Geometrische Toleranzen in 3D Modellen erzeugt.

1. Die Anmerkungsanzeige einschalten 

2. Registerkarte „Anmerkungen erstellen“


- Anmerkungen anzeigen  wählen
- Teil mit LMT anklicken, Bemaßung von KE für geometrischen Bezug wird angezeigt – Haken für Auswahl setzen



3. Geometrische Toleranz anlegen für 

- Geradheit, Ebenheit, Rundheit, Zylindrizität
- Parallelität, Rechtwinklig, Winklig, Position, Konzentrizität, Symmetrie
- Rundlauf, Gesamtlauf, Profil einer Linie, Profil eine Fläche

4. Feld für geometrische Toleranz Ebenheit auswählen



- LMT Angabe des Symbols **Ebenheit**
- Referenzfläche angeben **Element auswählen**
- Fläche im Model mit LMT anwählen
- Platzierung **mit Hinweislinie** angeben
- Fläche im Model mit LMT anwählen
- MMT bestätigen
- **Toleranzwert** eintragen
- Optional Bezugsreferenzen\* eintragen
- Mit OK bestätigen

\*Bezugsreferenzen:

- Registerkarte **Bezugsreferenzen**
- Registerkarte **Primär**
- **Dropdown** Menü Einfach:
- Auswahl der Bezugsэлеmente „A“
- Wiederholen für Registerkarte **Sekundär** und **Tertiär**

