
Autodesk Inventor 11 - [50752_Greifeteil_1.iam]
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Konvertieren Anwendungen Fenster Web ?
Skizze
Autodesk Inventor 11 - Abhängigkeit platzieren/bearbeiten
50752_Greifeteil_1.iam: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten.
Einfügen:142 Abhängigkeit ist mit einer anderen nicht konsistent. Eine der Abhängigkeiten muss bearbeitet, gelöscht oder unterdrückt werden.
Bearbeiten
Abbrechen
Akzeptieren
0,0
OK
Abbrechen
Anwenden
Bereit
256
53
Start
Postei...
AutoC...
FileMa...
Jahre...
Der P...
50752...
50752...
4648-...
Autod...
Foren ...
Abhän...
13:38