


Autodesk Inventor 10 - Erstellt Fenster für Abwicklung
Trichter-Sweeping--Ding.ipt: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten.
Fehler im Modell
Erstellung der Abwicklung fehlgeschlagen
Erstellung der Abwicklung fehlgeschlagen
Abwicklungsprojektion konnte nicht erstellt werden.
Abbrechen


604
40
Ø604
382
404
70,00
Ø404
Ø404
Ø404
99,00




604
404
40