Auch bei der Getriebepaarverbindung über Ritzel & Zahnstange sind nun vermehrt Probleme beim Baugruppen Zusammenbau aufgetreten. Der Grund dafür liegt auch hier in der nur geringen Steigung von 2mm. Sobald die Steigung auf einen Wert ≥ 5 gesetzt wird lässt sich die Baugruppe Problemlos zusammenbauen. Siehe nachfolgende Meldung.

Getriebepaar-Definition





Bei Zahnstangenverhältnis 2mm/rev



Bei Zahnstangenverhältnis ≥ 5 mm/rev



Ein erfolgreicher Baugruppenszusammenbau bei einem Zahnstangenverhältnis von 2mm/rev erfolgt allerdings auch dann, wenn bei den Platzierungsbedingungen des Schubgelenks der BG_Spindeleinheit der Regen.-Wert abgewählt wird.

Regen.-Wert abwählen