
Position (Mittelpunkt im Schrägen zustand)
Mittelpunkt Eckloch (Bei geradem Schnitt)
Abstände sind nicht gleich zu Taschenmitte(sollen sie aber)