
Autodesk Inventor Professional - Drehelement erstellen
Fehler beim Erstellen des Drehelements
Bauteil1: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten.
Umdrehung1: Umdrehung konnte nicht erstellt werden.
Rotationsachse kreuzt Profil.
Bearbeiten
Abbrechen


Drehung
Form
Weitere Optionen
Profil
Achse
Volumenkörper
Ausgabe
Größe
Voll
Form anpassen
OK
Abbrechen
(Voll)
Profil
Achse
Volumenkörper