
MegaCAD Profi plus 2013 (1)(.PRT)
Datei
Startseite
Konstruktion
Bearbeiten
Darstellung
Einstellungen
?
Punkte 2D/3D
Linien 2D/3D
Kreise 2D/3D
Bögen 2D/3D
Ellipsen 2D/3D
Volumen 3D
Flächen 3D
Kurven 3D
Formen
Schraffur
Bohrung
Grundelemente
Text
RTF Text
Texte
Bemaßungs Menü
Bemaßung
Parametrik
Parametrik
TRIM
EDIT
Editier Funktionen
Arbeitsebene
Formen
Langloch
D-Form
Doppel-D-Form
Schlüsselloch
Klinkung
Klinkung (Punkt)
Eckloch
Einkerbung
Linien ziehen
Damit kann man prima Konturen für Ausklinkungen erzeugen. Wir nehmen Langlöcher meistens