Ausgangslage Bemassung/Toleranz
4 Dezimal-Stellen



Hauptmasse korrekt gerundet
→Rundung Toleranzen ohne Logik ←



Reduzieren auf
2 Dezimalstellen

Toleranzen als oberes/unteres Abmass



→Rundung ohne Logik ←