Ansichten hinzufügen

Besitzer	/1
Richtg Vorn	Definiert
Richtg Oben	Definiert
Skalierung	1:1

Ansichten neu positionieren

Orthogonale Ansichten

- [ ] Draufsicht
- [ ] Untersicht
- [ ] Vorderans
- [ ] Rückans
- [ ] Rechts
- [ ] Links

Isometrische Ansichten

ISO-Modus: 30

- [ ] LiObnVor
- [ ] ReObnVor
- [ ] LiUntVor
- [ ] ReUntVor
- [ ] LiObnRck
- [ ] ReObnRck
- [ ] LiUntRck
- [ ] ReUntRck

Allgemeine Ansicht

- [ ] Richtung

Profil

- [x] Ansichtsprofil verwenden

Profil: Einzelteil/Kleine