
Stoss/Ruck beim Überfahren der Rolle
Radien nicht stimmig (Abwicklung wird nicht funktionieren)
alle diese Fasen werden besser nicht modelliert
muss diese Fase genau so sein?
Verhältnis Aussendurchmesser : Innendurchmesser sehr ungünstig (möglicherweise gleiten statt rollen)
muss diese Überschneidung der Bearbeitung sein?
VORNE
LINKS