

Ausgelesen aus SWXPart

ausgelesen aus einer Datei oder so wie angedeutet mit veränderbaren Werten.

Die Multiplikatoren (Preise) für Einstiche, Innenkontur und Außenkontur müßte abhängig vom Werkstoff und desen Dicke ausgelesen werden.