
INNEO TOOLBOX
Startup TOOLS
ENGINEERING PERFORMANCE
Bibliotheksviewer
|Startobjekte|Skizzen|UDF|STK|Normteile|
\BIBLIOTHEKEN
BIBLIOTHEKEN
Unternehmensspezifische Startobjekte
UDFs z.B. Nuten; Gewinde; Senkungen; Bohrung
Normteile nach DIN; EN; ISO
nützliche Skizzen
Tabellen - Stuecklisten; Schriftköpfe
Nützliche Teile und Baugruppen
RG_UNT
1
2
H7
h7
Hh
Toleranztabellen hinzu laden mit SUT


Tabelle
Format
Analyse
Info
Einfügen
Auswahl
Tabelle kopieren
Inhalt löschen
Zellen verschmelzen...
Zellenverschmelzung aufheben
Rotationsursprung einstellen
Rotieren
Liniendarstellung...
Höhe und Breite...
WiederhBereich...
StckListBallons...
Umbruch...
Tabelle speichern
Tol Tabelle
Toleranztabellen in Zeichnung ausgeben mit SUT