Frage:

Wie die VD eines Bauteils als Grafik-Darstellung in eine Baugruppe einladen?

Ausgangsituation:



Dieses Lochblech soll ohne Löcher als Grafik-Darstellung in eine übergeordnete Baugruppe einfließen.

Vorgehensweise:

→ Im Part:



→ Löcher ausgeschlossen.

Hier gibt es keine weiteren Möglichkeiten, dieses Bauteil als „Grafik-Darstellung“ zu definieren. Nur „Einschließen/ Ausschließen“ des Bauteils möglich.



→ Im Assembly:

Für die VD im Assembly die VD „Blech_ohne_lochung“ vom Lochblech verwendet.



Im Assembly wird die VD des Lochblechs dargestellt.



Wie jetzt aber dieser VD auch noch zuweisen, dass das Lochblech nur als Grafik-Darstellung geladen werden soll?

Denn:

Wenn, wie nachfolgend gezeigt, ich dieser VD die Grafik-Darstellung zuweisen will, wird die VD durch die Grafik-Darstellung ersetzt und nicht ergänzt.





Hier: Grafik-Darstellung ersetzt die zuvor vorhandene VD.

Auch der Weg über „Einschließen“ → „Grafik-Darst“ führt lediglich dazu, dass die zuvor bestehende VD des Bauteils durch die Grafik-Darstellung des Bauteils (mit den Löchern) ersetzt wird.





Frage:

Was mache ich falsch ?