Stammdatenabgleich

Der Abgleich wenigstens einer Symbolbibliothek konnte aufgrund von Inkompatibilitäten oder Zugriffskonflikten nicht durchgeführt werden. Nähere Informationen können den Systemmeldungen entnommen werden.

OK

Systemmeldungen

Meldungsnummer	Datum / Uhrzeit	Beschreibung	Station
5000000	(13.04.2011 / 22:41:30)	Der folgende Benutzer wurde angemeldet: HEINZ-MARTIN SCHMIDT	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:41:40)	Die Minimalanforderung 1 GByte physikalischer Arbeitsspeicher ist nicht erfüllt. Es können Datenverluste auftreten.	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie Eigene Symbole: Die Symbolstammdaten sind inkompatibel	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Eigene Symbole[4]<Potentiometer> Das Symbol existiert nicht.	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Eigene Symbole[8]<Stromwandler, Variante 0, Anschluss 0> Die Positionsverschiebung des Anschlusses ist unzulässig.	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Eigene Symbole[8]<Stromwandler, Variante 0, Anschluss 1> Die Positionsverschiebung des Anschlusses ist unzulässig.	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Eigene Symbole[8]<Stromwandler, Variante 0, Anschluss 2> Die Positionsverschiebung des Anschlusses ist unzulässig.	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Eigene Symbole[8]<Stromwandler, Variante 0, Anschluss 3> Die Positionsverschiebung des Anschlusses ist unzulässig.	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F01_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F02_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F03_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F03_002: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F04_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F05_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F06_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F06_002: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F07_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F09_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F09_002: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F09_003: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F10_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F15_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F12_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F13_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F13_003: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F14_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F15_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F16_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F17_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F18_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F19_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F20_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F21_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F22_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F22_002: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F23_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330
5000000	(13.04.2011 / 22:53:00)	Nicht aktualisiert: TEAM Technologie F24_001: Die Stammdatendateien sind gleich alt	PRECISION-330

Speichern Schließen