Ziel: Halterung aus gebogenen Draht

gewünschte Vorgehensweise: Extrusion normal entlang Führungskurve

Problem: sowie die 3D-Polylinie gerundete Ecken hat, funktioniert die Extrusion nicht mehr?