
Autodesk Inventor 2011
1 OLE-Links sind möglicherweise inkonsistent. Der erste Link befindet sich in Unbekannt. Diese Links werden im Browser (unter den Drittanbieterobjekten) in Rot angezeigt. Verwenden Sie den Befehl Quelle ändern im Browser, um die Links einheitlich festzulegen.
OK


Modell
RA55800-999a.idw
Drittanbieter
Einbetten von 3
Einbetten von 4
Zeichnungsressourcen
Blatt:1
Standardrahmen
Pulsgetriebe
Skizze1
ANSICHT1:R55800-999a.iam
ANSICHT2:R55800-999a.iam
Stückliste:R55800-999a.iam
ANSICHT3:R55800-999a.iam
Blatt:2