





Generisches Teil: Versatz um 0.03mm beim Abbiegen auf Winkel 83,6°



Familientabellenteil mit gleicher Lasche und Winkel 85,7° und kein Versatz mehr