



BOHRERFEATURE NEU ERSTELLEN




65. Abbildung

- Fertig stellen




66. Abbildung



64. Abbildung


- Weiter
- Bemaßungsfenster geht auf und die Maße können evtl. verändert werden → eine neue Kontur, hiermit ist ein neuer Bohrer zu zeichnen!!! Bzw. diese Bohrung auch der Feature Palette zur Verfügung zu stellen.

BOHRERFEATURE NEU ERSTELLEN




62. Abbildung

- Das Feature aus dem Ordner ziehen Sie per Drag and Drop auf die gewünschte Fläche.




63. Abbildung

- Bemaßen des Einfügekpunktes, bzw. notwendige Beziehungen setzen




60. Abbildung



61. Abbildung

BOHRERFEATURE NEU ERSTELLEN




59. Abbildung

14. Testen:

- Modell erstellen
- Extras/Features Palette

12. Markieren der Steuerskizze/Ebene/Bohrung



58. Abbildung


Tipp: halten Sie die STRG-Taste gedrückt

13. Datei/Speichern unter


- Dateityp: LIB Feat Part (*.sldlfp)
- Verzeichnis: Groups/Solid Works/Vorlagen/Paletten-Features/xx-Formbohrer
- Dateiname: z.B. 530_502_001

Bitte nicht vergessen den Schreibschutz zu aktivieren für dieses neu erstellte Feature!

BOHRERFEATURE NEU ERSTELLEN




56. Abbildung



57. Abbildung

- z.B. die Maße des linear ausgetragenen Modells können auf die rechte Seite übernommen werden.

10. Abspeichern des Modells unter „Steuerskizze“ in Ordner „temp“ (Hintergrund: Modell muss einmal gespeichert sein.)




55. Abbildung

11. Rechte Maus-Taste auf Wurzel im Baum und Bemaßungszugriff bearbeiten

- Hier können Maße eingegeben werden, die verändert werden sollen. Es bleibt hier zu überlegen den Maßen vorher sinnvolle Namen zu geben. Alle Maße, die auf der linken Seite stehen erscheinen nachher auch im Modell bzw. in der Zeichnung. Alle Maße auf der rechten Seite werden nicht mehr weiter angezeigt.

9. Rotieren lassen der Rotationsskizze mit Namenvergabe z. B. 530_502_001



54. Abbildung

- Skizze der Rotation, Ebene 1, Steuerskizze ausblenden nicht vergessen! Später nicht mehr möglich!!!