



Zum Ausblenden von Bedingungen in V5 (R10) gibt es den Befehl ConstraintFilter, welcher zum Ausblenden von Bedingungen besser als CATScripts geeignet ist (schneller, sicherer, auch unter UNIX):

1. In die Workbench Assembly-Design wechseln (evtl. CATProduct mit Einbau-Bedingungen öffnen)
2. Tools-Anpassen Register Befehle:




3. "Eigenschaften anpassen", um das Icon (z.B. Fernrohr, S. 30) auszuwählen - normalerweise hat es kein Icon





4. Evtl. Titel anpassen ? (=> eigentlich nicht notwendig, soviel Englisch müssten alle kennen)
5. Ins Register Symboleisten, auf Bedingungen und "Befehl hinzufügen...", hier ConstraintFilter wählen



6. Jetzt müsste die Iconleiste das Fernrohr für "ConstraintFilter" beinhalten



Müsste auch unter UNIX verfügbar sein !