



## Installationsanleitung Abmasstabellenmakro:


1. Dateien in das gewünschte Verzeichnis entpacken
2. VBE starten




3. Neues VBA Projekt erzeugen:



4. Verzeichnis angeben:



5. Mit Doppelklick auf Projekt in VB Editor wechseln
6. Die entzippte Datei „Passmasse.bas“ importieren



7. Das Verzeichnis anpassen, in dem die Datei „Tolerance.kon“ abgelegt ist:

```
-----  
Item = 1  
  
Do While MyDimensions.Count > Item - 1  
  
    | *****  
    | MyFileName = "X:\sicherungen konstruktion\Catia V5\Vorlagen und Kataloge\Makros\tolerance.kon" 'anpassen!!!  
    | Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")  
    | If fso.FileExists(MyFileName) Then
```

(befindet sich in Zeile 105 in der Originaltabelle)

8. Speichern
9. Makro läuft bei richtigen Einstellungen ohne Meldung und erzeugt die Abmasstabelle im Blatthintergrund