



Abb. 61: Um mit dieser Hebelausführung eine symmetrische Ventilerhebung zu erhalten, muß die Nockenform unsymmetrisch sein.