



## Thema

- Aufgebrogene Ansicht in mehreren Ansichten und Schnitt aus aufgebrogener Ansicht





## Beschreibung:

1. In der Anwendung Konstruktion (Einzelteil oder Baugruppe) Koordinatensystem unter 45° erstellen.
2. Skizze anlegen und an allen geplanten Aufbruchstellen eine Linie zeichnen, welche über die Geometrie hinausragt.




3. In den geplanten Ansichten (hier Vorderansicht und Draufsicht) die Linienlänge überprüfen.



4. Neu -> Zeichnung erstellen -> Vorderansicht einfügen
5. Layer der Skizze einschalten und Referenzset Ganzes Teil
6. Da sich aus einer Aufgebrogene Ansicht kein Schnitt erstellen und sich eine Ansicht mit Schnittdefinition nicht aufbrechen lässt ist folgendermaßen vorzugehen.
7. Erste Grundansicht auf(ab-)brechen.
8. Einen Aufbruch definieren und dann abbrechen.

9. Neue Grundansicht einfügen und restliche Aufbrüche definieren. Die Skizzenlinien dienen als Orientierung um die Aufbrüche in beiden Ansichten möglichst gleich zu halten.



10. Beide Ansichten horizontal ausrichten.
  11. Projizierte Ansicht Draufsicht erstellen und alle Aufbrüche definieren.
  12. Die zweite Grundansicht (Vorderansicht rechter Teil) vertikal an der Draufsicht (ganz rechts) ausrichten.
  13. Für den Schnitt neue Vorderansicht einfügen.
  14. Schnitt aus der dritten Vorderansicht erzeugen.
  15. Schnittlinie ausblenden und dritte Vorderansicht als Referenzansicht definieren. Ansichtsrahmen aus dem Blattbereich schieben.
  16. Schnitt an der ersten Vorderansicht horizontal ausrichten.
  17. Schnittlinie erzeugen.
  18. Schnitt aus der ersten Vorderansicht -> Option nur Schnittlinie.
  19. Fertig
-