


## Tipps zur Ordinatenbemassung (Steigende Bemassung)




**Ursprung Anzeigen durch:**

Rechtsklick auf Ordinatensymbol, Stil, Steigende Bemaßung, Namenstil anzeigen Anwenderdefiniert, Beschriftungseditor


Wählen Sie:

- Dienstprogrammverzeichnis
- ug\_default.sbf
- Datum1 oder Datum2
- Symbol hinzufügen



**Pfeile einschalten:**

Rechtsklick auf Ursprung, Stil, „Bemaßungslinie zeigen“ wählen



Festlegung der „positiven Richtung“:

Rechtsklick auf Ordinatensymbol, Steigende Bemaßung, wählen Sie die gewünschte Einstellung „Alle“/ „Anwenderdefiniert“