


➤ **3D- Vorschau beim schneiden**

(MB3 ⇒ Werkzeug Schnittansicht)



➤ **Kontrollmaß**

(MB3 ⇒ Stil ⇒ Bemassung)

Das oftmals geforderte Kontrollmaß ist jetzt möglich.

