


Konkave Flächen (Concave Faces)



*Analyse > Form >
Konkave Flächen*

*Analysis > Shape >
Concave Faces*



Das Menü wurde überarbeitet.

Zusätzlich können auf den ermittelten Flächen Punkte angegeben werden, an welchen ein PMI-Hinweis erstellt werden soll.

[39_Konkave_Flaechen.prt](#)

