

Fehlermeldung bei Verwendung von Bohrtool NX 5 für Gewindebohrung. Am Anfang klappt alles super. Aber sobald man die Lage des Punktes verändert oder auch die Ebenenskizze verdreht, geht nichts mehr. Bekomme nur eine Fehlermeldung nach der anderen und kann die Bohrung auch nicht mehr löschen.

