



## Probiert in WF4


### Kombinierter Zustand „C\_2D“ im prt definiert.



### Konvertieren für Zeichnungsverwendung




### Ergebnis der Konvertierung:



## Zeichnungsableitung:



Die selbst definierten kombinierten Zustände sind vorhanden, lassen sich aber nicht auswählen (ausgegraut).



Obwohl „C\_MASTER“ als Zustand gewählt wurde, ist tatsächlich nur „Kein kombinierter Zustand“ verfügbar.