



RS232 Belegung ->	TXD	RTS	DTR	DCD	RXD	CTS	DSR	PE
RS422 Belegung ->	TXD(B)	TXD(A)	n.c.	n.c.	RXD(B)	RXD(A)	n.c.	PE
RS485 Belegung ->	T/RXD(A)	T/RXD(B)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	PE

Stapelmeß-
einrichtung
Barcodeleser 1

TXD	RTS	DTR	DCD	RXD	CTS	DSR	PE
TXD(B)	TXD(A)	n.c.	n.c.	RXD(B)	RXD(A)	n.c.	PE
T/RXD(A)	T/RXD(B)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	PE

Stapelmeß-
einrichtung
Barcodeleser 2