


Schraffurdarstellung bei nicht geschnittenem Teil in BG

Zustand:




Bauteil 4 (Pos. 2) ist als Nicht Schneiden definiert


in der Schnittansicht A-A wird nur Pos. 1 geschnitten. Die Schraffur wird jedoch NICHT von Pos. 2 verdeckt > Fehler!

Lösung: ?


Workaround: Schraffur ausblenden, Skizze auf Ansicht, Grenzkanten projizieren



auf die Schnittpunkte der Kanten Arbeitspunkte setzen



gewünschte Flächen schraffieren



Skizze verlassen

