

- Programm einrichten... Strg+Umschalt+O
- Allgemein...
- Desktop...**
- Einstellungen...
- Symbolleisten und Menüs...
- Auto-Benennung...
- Dateiablage...
- Symbolbibliotheken...
- Farbpalette...
- Warnungen...
- Zwangsbedingungen...
- Natives Zeichnen...
- Materialien
- Umgebungen
- Luminanzen
- Renderstile
- Zeichnung einrichten... Strg+Alt+O
- Anzeige...
- Raster...
- Einheiten...
- Winkel...
- Layer...
- ACIS...
- LightWorks...
- Renderzenenumgebung...
- Renderzenenluminanz...
- Linienstile...
- Hintergrundfarbe...
- Druckstile...

Ein- und Ausschalten der Kontrollleiste

Kontrollleiste erscheint erst, wenn ein Objekt gezeichnet ist.

- Allgemein
- Desktop
- Einstellungen
- Auto-Benennung
- Dateiablage
- Symbolbibliotheken
- Farbpalette
- Warnungen
- Zwangsbedingungen
- Natives Zeichnen

Desktop

Arbeitsbereich

- Statusleiste
- Bildlaufleiste
- Lineale

Kontrolleiste

- Klassisch
- Kompakt

Titel 0 mm

Titel 0 mm

Feldbreite: 60 Pixel

Desktop-Schema

Modellbereichsfarbe

Ändern...

- Auf geöffnete Zeichnungen anwenden
- Auf aktive Zeichnung anwenden




- Seitenränder anzeigen
- Hintergrund anzeigen

- OpenGL-Hardwarebeschleunigung
- Rendern im Hintergrund
- Neues Fenster rendern

OK

Abbrechen


Hilfe



Maßstab X	Maßstab Y	Größe X	Größe Y	Pos X	Pos Y	Delta X	Delta Y	Drehung
1	1	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0

Welche Werte angezeigt werden, kann hier eingestellt werden.

Umschalten zwischen 2D und 3D hiermit.



Eigenschaften des Auswahlwerkzeugs



- Allgemein
- 2D-Auswahlwerkzeug
- 3D-Auswahlwerkzeug

2D-Auswahlwerkzeug

Auswahlwerkzeug-Konfiguration

Umrahmungsform:

- Feld
- Keine

Manipulationsoptionen:

- Drehleisten anzeigen
- Auswahlumrahmung mit Drehleiste verknüpfen
- Objekt beim Ziehen anzeigen

Kontrollleiste

Maßstab:

Größe:

Position:

Verschiebung:

Drehung:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Maßstab : | <input checked="" type="checkbox"/> Größe X | <input checked="" type="checkbox"/> Pos X | <input checked="" type="checkbox"/> Delta X | <input checked="" type="checkbox"/> Drehung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Maßstab ` | <input checked="" type="checkbox"/> Größe Y | <input checked="" type="checkbox"/> Pos Y | <input checked="" type="checkbox"/> Delta Y | |

OK

Abbrechen

Hilfe