


5



$4\frac{1}{2}$ federnde Windungen, dazu
angebogen je Ende eine bis auf $\frac{1}{4}d$
heruntergeschliffene, ganze Windung
= $6\frac{1}{2}$ Windungen insgesamt

Schraubenfeder (5)