










Beispiele:






## Drafting


Ansicht	▶
Bemä <u>ß</u> ung	▶
A <u>n</u> notation	▶
S <u>y</u> mbol	▶
 Beschriftung...	
 Skizze...	
 Konstruktion...	F10
 NX Blech...	STRG+Alt+N
<input checked="" type="checkbox"/> Baugruppen	
 Aktualisieren	F5
 Einpassen	STRG+F
 Zoomen	F6
 Verschieben	
Datenbankattribute...	
 Speichern	STRG+S
<hr/>	
 Rückgängig	


## Modeling


 Skizze...	S
 Konstruktion...	F10
 Zeichnungserstellung...	F11
 NX Blech...	STRG+Alt+N
<input checked="" type="checkbox"/> Baugruppen	A
 Aktualisieren	F5
 Einpassen	STRG+F
 Zoomen	F6
 Drehen	F7
 Verschieben	
<hr/>	
Darstellungsart	▶
Ansicht orientieren	▶
 Drehpunkt setzen	
 Speichern	STRG+S
<hr/>	
 Rückgängig	

## Sheet Metal

 Konstruktion	F10
 Zeichnungserstellung	F11
<input checked="" type="checkbox"/> Baugruppen	A
 Aktualisieren	F5
 Einpassen	STRG+F
 Zoomen	F6
 Drehen	F7
 Verschieben	
<hr/>	
Darstellungsart	▶
Ansicht orientieren	▶
 Drehpunkt setzen	
 Speichern	STRG+S
<hr/>	
 Rückgängig	

 Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Werkzeuge Baugruppen Informationen Analyse Voreinstellungen BCT Anwendung Fenster Hilfe

 Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Werkzeuge Baugruppen Informationen Analyse Voreinstellungen Anwendung Fenster Hilfe

 Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Werkzeuge Baugruppen Informationen Analyse Voreinstellungen BCT Anwendung Fenster Hilfe