

## Installation DrawSwitch

### 1. Import der VBA-Dateien

Im Inventor mit ALT+F11 den VBA -Editor öffnen. Im linken Fenster mit rechter Maustaste auf das Anwendungsprojekt und „Datei importieren...“ wählen. Die Dateien


DrawSwitch.bas

MyEventClass.cls

nacheinander importieren. Sie können den VBA-Editor jetzt schließen.

### 2. iLogic Konfiguration

Sie können den entpackten Ordner „DrawSwitch“ an eine beliebige Stelle auf ihrem Computer verschieben. In diesem Beispiel bleiben wir auf dem Desktop. Der Pfad zum Verzeichnis muss iLogic bekannt gemacht werden. Dazu öffnen sie die iLogic Konfiguration (s. Bild).



Fügen Sie unter „Externe Regelverzeichnisse“ den Pfad zum Verzeichnis „DrawSwitch“ hinzu und schließen Sie den Dialog mit OK.

### 3. Erstellen der iLogic-Trigger

Im Inventor unter „Verwalten“ → „iLogic“ → „Ereignisauslöser“ den Dialog öffnen. Auf den Tab „Zeichnungen“ wechseln. Auf der linken Seite die externen Regeln erweitern und die beiden Regeln entsprechend dem Bild per Drag'n Drop platzieren.

