



## Hotfix-News

Version                   EPLAN 2.7 HF4  
Build-Nummer           2.7.3.11704

### Voraussetzung:

Die Version 2.7, 2.7 HF1, 2.7 HF2 oder 2.7 HF3 ist installiert.

### Anwendungsempfehlungen:

Dieses Hotfix sollte nur installiert werden, wenn Ihr System von einem oder mehreren in der unten stehenden Änderungsinformation gelisteten Punkte betroffen ist oder unser Support Sie darauf hingewiesen hat, dass Ihr Ticket mit dem Hotfix gelöst ist.

### Änderungsinformation:

Wichtige Korrekturen und Verbesserungen:

- Verbesserungen beim PDF-Export von Projekten, die ein 3D-Modell enthalten.
- Optimierungen von Verbindungslisten für den Fertigungsdaten-Export und für Auswertungen.
- Beim AutomationML-Export werden nun alle Eigenschaften exportiert, auch wenn der Stationstyp nicht gefüllt ist.
- EPLAN Engineering Configuration (EEC): Betriebsmittelkennzeichen werden nun auch in EPLAN Pro Panel korrekt an die Montageplatte übergeben.
- EPLAN Engineering Configuration (EEC): die Positionierung von Pfadmakros auf Montageplatten wurde angepasst.