#### SolidWorks Premium und ScanTo3D - In 30 Minuten Reverse Engineering kennenlernen



#### Andreas Spieler | Product Manager | DS SolidWorks Corp

# SolidWorks 2012 - Design that drives your business







Live-Webcast

26. Januar 2012 / 14.00 - 14.30 Uhr



### **Das Ziel dieser Präsentation**

- Für welchen Einsatz ist ScanTo3D geeignet
- Scan-Daten importieren
- Netzdaten aufbereiten
- Kurven, Oberflächen und Volumenkörper erstellen
- Vergleich der modellierten Geometrie mit den eingelesenen Netzdaten













ScanTo3D seit SolidWorks 2007



3





### Unterstützte Dateitypen

- Netzdateien
  - (\*.nxm; \*.scn; \*.3ds; \*.obj; \*.stl; \*.wrl; \*.ply; \*.ply2)
- Punktwolkendateien
  - (\*.xyz; \*.txt; \*.asc; \*.vda; \*.igs; \*.ibl)
- Kurvendateien
  - (\*.CSV)
- ScanTo3D importiert automatisch Texturen aus 3D Studio .3ds-, .obj- und .wrl-Dateien, wenn die Texturen eindeutig mit der Netzdatei verknüpft sind.







### Einlesen STL in SolidWorks Standard





**3** SOLIDWORKS

**Einlesen STL in** 

**SolidWorks Standard** 





STL Import als Grafikkörper: Kein Limit







**SolidWorks Standard** 

### : Volumenkörper



STL Import als Volumenkörper: Limit sind 20000 triangles



**Einlesen STL in** 

**SolidWorks Standard** 

### : Oberflächenkörper



9

STL Import als Oberflächenkörper: Limit sind 100000 triangles



#### SolidWorks Premium

23



### Einlesen STL mit ScanTo3D

		Aktive Zusatzanwendungen Start
DXF (*.dxf)		ColidWorks Promium Zusatzanwondungon
DWG (*.dwg)		
Adobe Photoshop Files (*.psd)		CircuitWorks
Adobe Illustrator Files (*.ai)		EatureWorks
Lib Feat Part (*.lfp;*.sldlfp)	_	PhotoView 360
Template (*.prtdot;*.asmdot;*.drwdot)		CanTo3D
Parasolid (*.x_t;*.x_b;*.xmt_txt;*.xmt_bin)		G. SolidWorks Design Checker
IGES (*.iqs;*.iqes)		SolidWorks Enterprise DDM
STEP AP203/214 (*.step;*.stp)		Solidworks Enterprise PDM
IFC 2x3 (*.ifc)		
ACIS (*.sat)		Import-Optionen
VDAFS (*.vda)		
VRML (*.wrl)		Objekttyp
STL (*.stl)		
CATIA Graphics (*.cgr)		Vernetzung
CATIA V5 (*.catpart;*.catproduct)		Einheit: Millimeter 🗸
ProE Part (*.prt,*.prt.*;*.xpr)	=	
ProE Assembly (*.asm;*.asm.*;*.xas)		📃 Netze zusammenführen, um Überschneidungen zu entfernen
Unigraphics (*.prt)		
Inventor Part (*.ipt)		
Inventor Assembly (*.iam)		
Solid Edge Part (*.par;*.psm)		
Solid Edge Assembly (*.asm)		
CADKEY (*.prt;*.ckd)		
Add-Ins (*.dll)		
IDF (*.emn;*.brd;*.bdf;*.idb)		
Khino (*.3dm)		
Tvetzdatelen(".nzip;".nxm;".scn;".sds;".obj;".sti;".wri;".ply;".pl		
Alla Dataian (* *)	-	
SolidWorks Dateien (*.sldprt; *.s 🔻		

Zusatzanwendungen

### STL Import in ScanTo3D: Kein Limit

I © Dassault Systèmes I Vertrauliche Informationen





### Einlesen STL mit ScanTo3D in eine bestehende Datei

DVE (* dvf)	Import-Optionen
DWG (* dwg)	
Adobe Photoshon Files (* nsd)	Ubjekttyp
Adobe Illustrator Files (* ai)	
Lib Feat Part (* Ifn:* sldlfn)	····· Vernetzung
Template (* prtdot:* asmdot:* dpvdot)	Einheit: Millimeter 👻
Parasolid (*.x t:*.x b:*.xmt txt:*.xmt bin)	
IGES (*.igs:*.iges)	🔲 Netze zusammenführen, um Überschneidungen zu entfernen
STEP AP203/214 (*.step:*.stp)	
IFC 2x3 (*.ifc)	O Daten in neuem I eil offnen
ACIS (*.sat)	Daten in das aktuell aktive Teil importieren
VDAFS (*.vda)	
VRML (*.wrl)	
STL (*.stl)	
CATIA Graphics (*.cgr)	
CATIA V5 (*.catpart;*.catproduct)	
ProE Part (*.prt,*.prt.*;*.xpr)	
ProE Assembly (*.asm;*.asm.*;*.xas)	
Unigraphics (*.prt)	
Inventor Part (*.ipt)	
Inventor Assembly (*.iam)	
Solid Edge Part (*.par;*.psm)	
Solid Edge Assembly (*.asm)	
CADKEY (*.prt;*.ckd)	
Add-Ins (*.dll)	
IDF (^.emn;^.brd;^.bdt;^.idb)	
Rhino (*.3dm)	Texturdatei(en)verzeichnis Durchsuchen
Netzdatelen(".nzip)".nxm;".scn;".3ds;".ob);".sti;".wn;".piy;".pi	
Alle Dataion (* *)	
	OK Abbrechen Hilfe
SolidWorks Dateien (*.sldprt; *.s 🔻	





### Einlesen STL mit ScanTo3D: Feature Vernetzung











### Netzvorbereitung

- Ausrichtung
- Eliminierung des Rauschens
- Reduzierung der Größe
- Glättung
- Füllung von Löchern









### Netzvorbereitung

- Eliminierung des Rauschens
- Füllung von Löchern









Globale Vereinfachung





### Netzvorbereitung: Begrenzungsglätte





### Netzvorbereitung: Begrenzungsglätte





### Netzvorbereitung: Begrenzungsglätte





# Übersicht über den ScanTo3D-Prozess



### **Kurvenassistent - Getrennt**

Image: Aufsatz/Basis ausgetragener Schnitt   Image: Aufsatz/Basis ausgetragener Schnitt<	<u></u>
ausgeragener rotert Aufsatz Verter Schutze (Skizze Oberflächen Blech Direktbearbeitung Evaluieren Office Produkte (Skizze Oberfl	
Features Skizze Oberflächen Blech Direktbearbeitung Evaluieren Office Produkte 🔍 👰 💭 🔍 🔍 🔍 🖉 🕀 🖏 🔍 💭 👘 🔒 🖓 👘 🗍 🗍 🗍 👘 🖉 😡	
ScanTo3D III	
V Kurvenassistent	X 🙆
Kurvenerstellung	
Wählen Sie die Punktwolke, das Netz, Unternetz aus, oder suchen	7
Sie nach der csv-, bl-, iges-, txt-Datei für die Kurvenerstellung.	<b>2</b>
bearbeiten Sie optional die Kurwenomiter und abechnite	
Erstellungsmethode	
Getrennt Getrennt Getrennt	
Begrenzing	
Erstellungsparameter   Splines.csv     Microsoft Excel Comma Separated Values File     Änderungsdatum: 05.02.2008 08:40     Größe: 267 Bytes     Erstelldatum: 22.01.2012 14:12	
Anwenden	
Dateiname: Splines.csv All Supported rites   Öffnen Abbrechen	
Y	
*Vorderseite	
Wählen Sie ein Netz, Unternetz oder eine Punktwolke aus Bearbeiten Teil MMGS -	? 🤌



### **Kurvenassistent - Getrennt**





### **Kurvenassistent - Getrennt**







### Analytisch

### Kurvenassistent: Skizze als Schnittebenen-Parameter







### Analytisch

### Kurven der 3D Skizze für Begrenzungsaufsatz (Solid)







### Kurvenassistent - Begrenzung





### **Kurvenassistent - Begrenzung**





### Kurvenassistent – Begrenzung für Flächenpatch





# Übersicht über den ScanTo3D-Prozess





### Direkte Netzreferenzierung: 2D- und 3D Skizzenkurven

Hilfreich bei sehr komplexen Oberflächen, wie sie z.B. bei Konsumgütern





### Direkte Netzreferenzierung: 2D- und 3D Skizzenkurven

Hilfreich bei sehr komplexen Oberflächen, wie sie z.B. bei Konsumgütern





# Übersicht über den ScanTo3D-Prozess



# Assistent zur automatischen Volumenkörpererstellung

### **Organische Körper**









### Organisch

### Assistent zur automatischen Volumenkörpererstellung



Organische Flächen: Beispiel mit Feature Linien





# Übersicht über den ScanTo3D-Prozess



### Assistent zur automatischen Oberflächenerstellung

### Analytische Flächen (Regelgeometrie)





















# Beispiel für Scan mit Textur

#### Babylonisches Keilschrifttäfelchen









### Beispiel für Scan mit Textur

#### Joghurt Deckel







### Beispiel für Scan mit Textur: Muschel





### Beispiel für Scan mit Textur: Muschel Scan







### **Organische Flächen**

SOLIDWORKS	团-&•り-↓-0 ₫目-	Nkolaus.SLDPRT *	🔀 Dateien und Modelle durchsuchen 👂 🔹 🕞
Unear Aufsatz/Basis Aufsatz/Ba ausgetragener rotiert Begrenzun	sis ausgebragen sis ausgeformt unear Bohrungsassistent Rotierte ausgebragener Schwitt	Ausgefragener Schnitt Ausgeformter Schnitt Werrundung Lineares Ausgeformter Schnitt Werrundung Lineares Formschräge Muster Wandung Spiegeln	Kene externer
Features Skizze Oberflächen Bled	h Direktbearbeitung Evaluieren Office Produkte	Q 2 + Q Q < V = ↓ Ø - D D 0 - 6- 0 A - ₩ - 0	t 0 _ # x
\$ ≝ <b> </b> \$   <b>+</b>   <b>€</b>   <b>*</b>   <b>*</b>	Nikolaus (Standard < Stan		
Netzvorbereitung 🥍 ?	M A R X X B		×
× G G			
reinfachung 🔗		and the second sec	
tzvereinfachung aus, indem Sie Prozentzahl der Reduktion, bzw.			
ie Zielröße des Netzes festlegen.		250	
Original-Netzgröße: 148862 Endelikes Netzeröße:			
148862		and the second	
abale Vereinfachung 🛛 😞		2010	
uktionsgröße (%):			
÷.			
The state of the state of			
elgröße des Netzes:		had been and a lot	
148862			
okale Vereinfachung			
🔲 🕙 🖾 🖉 🔰			
Änderung der Auswahltiefe zulassen			
swahl invertieren			
		and the second sec	
			***
×	X		
Modell Bewegungsstudie	1		
olidWorks Premium 2012 x64-Edition			Bearbeiten Teil
-			
			2-
		42	DS SOLIDW





### **Organische Flächen**

🚳 SOLIDWORKS 🕐 🗌 - 🔌 - 🦓 - 💽 - 🛢 🖆 🗐	* Nikolaus_ASP.SLDPRT *	🎓 Dateien und Modelle durchsuchen 👂 🔹 📥 🗟
🙀 🦂 Aufsatz/Basis ausgetragen 📳	📸 🙀 🦉 Ausgetragener Schnitt 🧑 🏭 🍓 Verstärkungsrippe 👼 Umwickeln 💘	<u>४ ६</u> 🔋
Linear Aufsatz/Basis Aufsatz/Basis ausgeformt Linear Bohrun ausgetragener rotiert ausgetragener	igsassistent Rotierter 🙀 Ausgeformter Schnitt Verrühlung Cineares 🍋 Formschräge 🤭 Kuppel Keierendgebinebrie Schnitt	Instant3D Defeature Keine
Aufsatz CB Begrenzungsaufsatz/-basis Schnitt	😁 Begrenzungsschnitt 🗸 🧹 🛄 Wandung 🕌 Spiegeln 🗸	Referenzen
eatures Skizze Obertiachen Biech Direktbearbeitung Evaluieren		<b>; · </b> ❷
ScanTo3D 💽		
Nikolaus ASP (Standards Anzeiger		
3 Sensoren		
Konstruktionsordner		
A Beschriftungen		
3 Unlegierter Baustahl		
Ebene vorne		
Ebene rechts		
-I. Ursprung		
Vernetzung1	the second lite	
Dimportierti	DT TO THE OWNER	
- Einbuchtungő		
Körper-Verschieben/Kopieren1		
Körper-Verschieben/Kopieren2		
	A REAL PROPERTY AND A REAL	
	and the second sec	
Yalax		
Modell Bewegungsstudie 1		
olidWorks Premium 2012 x64-Edition		Bearbeiten Teil MMGS 🔹 🔋
		<b>-</b>
	13	
<i>9</i>	40	US SOLID





# **Organische Flächen**

🚳 SOLIDWORKS 👌 🗋 + 🔌 - 🕅 - 😓 - 🇐 - 💽 - 🛢 🛙	f 🗐 +	Nikolaus_ASP_2.SLDPRT *	Dateien und Mo	delle durchsuchen 🔎 🔹 🗁 📾 💥
Linear Aufsatz/Basis ausgetragen Aufsatz/Basis Begrenzungsaufsatz/basis Features Skizze Oberflächen Blech Direktbearbeitung Eval	Bohrungsassistent Roterter 🕼 Ausgetragener Schnitt Schnitt Schnitt uieren Office Produkte	Verstärkungsrippe in Umwickeln Versundung Lineares in Formschräge wuster in Wandung in Spiegeln wir in Wandung in Spiegeln wir in Wandung in Spiegeln wir in Spiegeln in Spiegeln wir	eometrie Kurven Instant30 Defeature externen Referenzen	30_ # X
ScenTo3D Nikolaus, ASP, 2 (Standard- Sensoren Nikolaus, ASP, 2 (Standard- Sensoren Nikolaus, ASP, 2 (Standard- Sensoren				
SolidWorks Premium 2012 x64-Edition			Bearbeiten Teil	MMGS 🔺 🕄 🌾
S		44		35 SOLIDWO







© Dassault Systèmes I Vertrauliche Informationer





### Oberflächenassistent – Angeleitete Erstellung







Analytisch

### Oberflächenassistent – Angeleitete Erstellung







Analytisch

© Dassault Systèmes I Vertrauliche Informationen

### Oberflächenassistent – Angeleitete Erstellung







Analytisch



### Kurvenassistent





### **Oberflächenassistent** – Automatisch/Angeleitet und Kurvenassistent



I © Dassault Systèmes I Vertrauliche Informationen





### **Oberflächenassistent – Kurvenassistent**





#### Abweichung: Kleiner = unrunder



### **Oberflächenassistent – Automatisch und Angeleitet**







### Abweichungsanalyse – Oberfläche zu Netz







Analytisch

### Abweichungsanalyse – Kurve zu Netz





### Abweichungsanalyse (Kurve zu Netz)











1© Dassault Systèmes I Vertrauliche Informationen I













### Schnittansicht in SolidWorks







Farben





### Analytisch

### Modus Schattiert mit Kanten um HighLight zu erkennen







### **Oberflächenassistent: Netz trennen (Symmetrie)**







### **SolidWorks Autotrace**

Vektorisieren von Bildern 

















63



### **SolidWorks Autotrace**

SOLIDWORKS ·	3 - 12 - 23 - 19 - 1 - 8	🖆 🗐 - Skoze2 von MJ2. SLOPRT *	🔯 Dateien und Modelle durchsuchen 👂 🔹 📾 💥
E     Ø     N - ○     N       Skoze     Intelligente     ■     - ○     0       be     Bemaßung     ■     - ○     0       -     -     □     - ○     - ○	Eemente Benente off trimmen übernehmen Ben	A Benente spiegen A P Scheeler   Stet Uneares Skizzennuster Scheeler Scheeler   Benente verschieben Scheeler Scheeler Scheeler	
Features Skizze Oberflächen	Blech Direktbearbeitung Ev	aluieren Office Produkte 🍕 🖧 🕂 🖞 🖓 🔍 🖓 🔍 🕼 🕹 🕼 🖓 👘 🗍 👘 🖓 + 🚳 🐁 🐲 - 🚳	0 0 . # X
S 😤 S 🔶 😬 🦉	MJ2 (Standard< <standard< th=""><th>ScanTo3D</th><th>1</th></standard<>	ScanTo3D	1
Skizzenbild ?			× 6
✓ X 9 0			(i)
Skizzenbild A Wählen Sie den Bidtyp aus, und verwenden Sie der Wertzeuge, um de zu extrahierenden Bereiche auszuwählen. Wählen Sie Arwenden, um de Ausvahl in Skizzengeometrie umzuwandeln.		•	- 
Verfolgungseinstellungen R Auswahnerkzeuge			
Vorschaueinstellungen 🛞			
Ausgangsbild anzeigen			
Image: Second trial anzeigen   Anpassungen   Bidnehigkeit:   Bidkontrast:	•		
Farbtoleranz:			
Erkennungstoleranz:			2011 (Contraction)
-0			
Anwenden	*		
	8		
	<b>₩</b>		
Modell Bewegungss	*Vorderseite tudie 1		
Stellen Sie die Raster-zu-Vektor-Metho	de ein, wählen Sie einen Bildbereich	für die Konvertierung aus, und nehmen Sie mit den	rarbeiten Skizze2 🖁 🕬 🕬







### **SolidWorks Autotrace**















### **Umfangreiche Online-Hilfe**

#### Flächeneinstellungen

Beispiel für die Extraktion eines Unternetzes als Zylinder

Der Cursor zeigt ein Symbol für den Typ der extrahierten Oberfläche an, wenn Sie ihn darüberführen.

	Ebene	Extrahiert Unternetze als planare Oberfläche. Legen Sie einen Wert für Offset fest, um die Ebene relativ zum Netz neu zu positionieren.
0	Zylinder	Extrahiert Unternetze als zylindrische Oberfläche. Legen Sie einen Wert für den Radius fest.
7	Kegel	Extrahiert Unternetze als konische Oberfläche. Legen Sie Werte für Winkel, Oberer Radius und Unterer Radius fest, um die Form des Kegels genauer zu definieren.
0	Kugel	Extrahiert Unternetze als sphärische Oberfläche. Legen Sie einen Wert für den <b>Radius</b> fest. Definieren Sie für Mitte die X-, Y- und Z-Werte, um die Kugelmitte relativ zum Ursprung zu definieren.
9	Torus	Legen Sie einen einzelnen Netzbereich zur Bildung einer Oberfläche fest (ähnlich einer durch eine Verrundung erstellten Fläche). Setzen Sie die Werte für Profilradius und Pfadradius fest.
1	Lineare Austragung	Extrahiert Unternetze als eine lineare Austragung. Legen Sie eine einzelne Wand angrenzender Netzflächen fest, die eine Oberfläche bilden (ähnlich einer linearen Austragung).
A	Rotieren	Extrahiert Unternetze als eine Rotation. Legen Sie eine einzelne Wand angrenzender Netzflächen fest, die eine Oberfläche bilden (ähnlich einer Rotation). Legen Sie einen Wert für den <b>Radius</b> fest.
		Bei Linear austragen und Rotieren: Alle Netzflächen müssen Teil eines Netzes sein, um zusammen als lineare Austragung oder Rotation extrahiert zu werden. Verwenden Sie die Malwerkzeuge des Oberflächenassistenten im PropertyManager Flächenidentifizierung, um Netzflächen mit derselben Farbe zu identifizieren.
	Regeloberfläche	Legen Sie einen einzelnen Netzbereich zur Bildung einer Oberfläche fest (ähnlich einer Ausformung mit zwei Profilen ohne Leitkurven). Setzen Sie Werte für Offset-Abstand 1 und Offset-Abstand 2 fest, um die Regeloberfläche zu verlängern.
	B-Spline	Extrahiert Unternetze als B-Spline-Oberfläche. Ein Netz ermöglicht die Visualisierung der Oberfläche. Legen Sie einen Wert für Toleranz fest, um die B- Spline-Oberflächenform genauer zu definieren, indem Sie die Abweichung zwischen der Oberfläche und dem Netz anpassen. Je größer die Abweichung, umso glatter ist die Oberfläche. Die Maximale und Durchschnittliche Abweichung werden angegeben. Wählen Sie Abweichungsanalyse anzeigen, um die Netz-zu-Oberfläche-Abweichung anzuzeigen. Modifizieren Sie die Anzahl der UV-Kurven und positionieren Sie sie neu, um die Oberfläche zu verbessern.
	Oberfläche entfernen	Löscht die ausgwählte extrahierte Oberfläche. Das wirkt sich nicht auf das Unternetz aus, das zur Extraktion der Oberfläche verwendet wird.





# Beispiel zum Üben "featurelines.sldprt"

### C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\samples\HandsOn\scanto3d







### Zusammenfassung



- ScanTo3D- 1 von 15 Modulen in SolidWorks Premium
- Unterstützt gängige Netzdaten und Punktewolken
- Bietet Funktionalitäten zur Netzaufbereitung (Glätten, Löcher)
- Kurvenassistent Schnittkurven, CSV-Splines, Begrenzungskurven
- Oberflächenassistent Automatische oder Angeleitete Erstellung
- Abweichungsanalyse Vergleich zwischen Netz und erstellter Geometrie
- Erstellung Organischer- oder Regelkörper





