
Part Design

© CATIS GmbH

## Vorgehensweise:

- 1. Erzeugen eines 2D-Profiles mit dem Sketcher.
- 2. Symbol *Stiffener* auswählen und das 2D-Profil selektieren. Dialogfenster *Stiffener Definition* wird geöffnet.
- 3. Feld Thickness: Breite der Versteifung eingegeben.
  - die Option Symmetrical extent legt fest, ob die Versteifung von der 2D-Profil-Ebene aus symmetrisch in beide Richtungen aufgezogen werden soll; bei Deaktivierung kann zwischen einer der beiden Richtungen gewählt werden.
  - unter der Option *Depth* kann die Normalen-Richtung der Versteifung zwischen 2D-Profil und Feature umgekehrt werden; dies hängt aber von der Position des 2D-Profils und des Körpers zueinander ab.
- 4. Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, mit on wie die Versteifung erzeugen.



## Erzeugen von kombinierten Volumenkörpern - Solid Combine



Solid Combine - Kombinierter Volumenkörper

Mit dieser Funktion wird ein Volumenkörper aus der Verschneidung von zwei extrudierten Profilen erzeugt. Dies bringt bei der Bearbeitung eine Zeitersparnis und vergrößert den Strukturbaum nicht unnötig.


## Vorgehensweise:

- 1. Das Symbol Solid Combine selektieren.
- 2. Danach wird das Dialogfenster Combine Definition geöffnet.




Part Design

- © CATIS GmbH
- 3. Erste und zweite Komponente mit der Maus auswählen.
  - bie Option Normal to profile ist standardmäßig bei beiden Komponenten eingeschalten und bewirkt eine Erzeugung des neuen Körpers im 90° Winkel zum Ausgangsprofil.
  - Durch deaktivieren des Schalters wird das Eingabefeld *Direction* verfügbar. Hier kann eine neue Erzeugungsrichtung angegeben werden. Wenn mit der rechten Maustaste in das Feld geklickt wird, so kann auf foldende Schaltflächen zugegriffen werden:




- Sind die Komponenten zur Auswahl noch nicht vorhanden, so können mit Hilfe des Schalters Sketcher 2D-Profile erzeugt werden.
- 4. Zur Voranzeige den Schalter betätigen. Danach können noch Veränderungen, z.B. eine andere Richtung, angegeben werden.
- 5. Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, mit on Körper erzeugen.

**Beispiel 1** mit zwei Skizzen normal zum Profil:



**Beispiel 2** mit zwei Skizzen und einer Richtungsangabe:



Part Design 10.10.2005


## © CATIS GmbH


Hinweis: Folgende Komponenten können ausgewählt werden:

- Skizzen mit geschlossenen Profilen
- Planare und 3D-Flächen
- Flächen von Festkörpern
- geschlossene Unterelemente von Skizzen
- Ebene, geschlossene 3D-Kurve



Beispiel 3 mit einer Skizze und einem Festkörper:





**Beispiel 4** mit einer Skizze, einer Fläche und einer Richtungsangabe:

