


- Maßstab 1:1
- Nullpkt. des PCB einblenden



- Blatt leeren (sofern erforderlich)
- Schiebe Ansicht mit dem Nullpkt. Nach unten links
- Da der bei allen Blattformaten gleich ist, sollte der Export leicht zu finden sein.