

## **Verschiedene Formationen (Explosionszeichnungen) erstellen:**

### **Vorbereitung:**

Möglichst alle Baugruppen unter eine Oberbaugruppe und diese als Besitzer wählen. erstens muß dann nicht lange gesucht werden wo eine Formation liegt, zweitens kann dann alles als Bündel abgespeichert werden.

### **Neue Formation erstellen:**

In Werkzeugbox Formationen anwählen – als Besitzer die Oberbaugruppe wählen – Button Neu drücken und bestätigen – Teile wie gewünscht positionieren – am Schluss Akzeptieren und bestätigen. Erst jetzt kann das Modul geschlossen werden, denn die Teile springen wieder in den Urzustand zurück!!

### **Wichtig !!!**

Nur in der Standard-Formation die Datei abspeichern (.bdl, .pkg oder .ses), da sonst die Lage der Teile in der momentanen Formation als Standard abgespeichert wird.

### **Auflösen in Annotation:**

Zuerst wie gewohnt eine Zeichnung mit den gewünschten Ansichten erstellen

In Werkzeugbox Auflösen anwählen – Erstellen – Ansicht wählen – Formation Explode wählen

### **Zeichnung aktualisieren.**