


(6) Schrauben-Querschnittsfläche definieren:



Schraubendurchmesser eintragen...

und Projekt aktualisieren - Simulationsumgebung starten

