



Hotfix-News

Version EPLAN 2.7 HF7
Build-Nummer 2.7.3.11944

Voraussetzung:

Die Version 2.7, 2.7 HF1 - 2.7 HF6 ist installiert.

Anwendungsempfehlungen:

Es wird generell empfohlen, das Hotfix zu installieren.

Änderungsinformation:

Wichtige Korrekturen und Verbesserungen:

- **Sicherheitspatch:**
Die Chromium-Komponente „CefSharp“ wurde auf die aktuelle Version 71.0.2 aktualisiert. Diese Komponente wird für EPLAN Cogineer und EPLAN Data Portal verwendet.
- **EPLAN Pro Panel / Rittal Perforex LC:**
Beim Erzeugen von Fertigungsdaten wird nun kein Hauptprogramm für die Bearbeitung der Rückwand erzeugt, sofern in der Rückwand keine Durchbrüche vorhanden sind.
- **EPLAN API:**
Zum Aktualisieren von Artikelplatzierungen im Bauraum gibt es jetzt in der Klasse „Placement3DService“ die neue Methode „UpdatePartPlacement“.