



Definition der Durchmesserbemassung mit Darstellung Grenzwerte inkl. Toleranznorm für Welle.

Dies ergibt in der Zeichnung eine falsche Platzierung des Durchmesser Symbols in Bezug auf das Nennmass

Das Verhalten ist unabhängig wie das prt modelliert wurde (Drehen oder Extrudieren).



Gleiche Bemassung im Modell mit Darstellung Plus-Minus

Ergibt in der Zeichnung folgende Darstellung

